

 **BREAK  
BREAK...**

Brest, le 28 juin 2018

**LFRR**

# La salle brestoise abandonnée

Vers 7h45 ce mardi 26 juin, le chef de salle apprend que le STIP est “planté” mais que cela ne devrait pas durer... Le chef de salle prend les mesures adéquates de protection en fonction des informations qui lui sont données.


Vers 8h45, la salle de Brest apprend l'imminence d'un “début de journée” coordonné nationalement. Le CdS demande du temps pour configurer et protéger sa salle, c'est malheureusement déjà trop tard ! La plupart des salles françaises ont été prévenues en temps et en heure contrairement à la nôtre. Elles se sont organisées pour faire face à cette procédure pour le moins dangereuse en période de fort trafic. À l'inverse, au CRNA Ouest, le CdS et la salle se retrouvent dans une situation non maîtrisée, des actions de dégroupement pour garantir la sécurité des usagers sont prises dans l'urgence et des régulations sont posées pour protéger à moyen terme.

Plusieurs heures durant, les anomalies techniques s'amoncellent (routes incohérentes, plans des centres étrangers qui n'arrivent pas, écrans pollués par des marqueurs pistes mortes, des DYP sans transpondeur...).

Durant tout ce temps, notre haut encadrement (Chef de centre, DO, ...) est aux abonnés absents ! Il faudra attendre 2 jours pour que ces derniers communiquent enfin !

**Nous sommes passés proche d'une collision en vol, c'est un incident grave.**  
**Ce début de journée en serait vraisemblablement un facteur hautement contributif**  
**contrairement à ce qu'écrit le chef de centre.**

L'absence d'information et de participation de notre haut encadrement à la gestion de cette crise est **INADMISSIBLE**. L'UNSA-ICNA demande, jusqu'à fin octobre, l'arrêt immédiat de tout changement technique (STIP, STPV, ODS, STR, radio,...) non vital en terme de sécurité. L'UNSA-ICNA exige qu'un audit externe soit réalisé sur les actions menées au sein de notre chaîne d'encadrement pour gérer cette journée.



**Parmi les 5 CRNA français, seul le CRNA Ouest n'a pas été prévenu à temps pour poser les régulations nécessaires à la protection des secteurs au moment du “début de journée” !**



[www.icna.fr](http://www.icna.fr)